

Checklista för anpassning av hotell för funktionshindrade

Lokalens adress:		
Hyresgäst:		
Hyresvärd:		
Utrymmen	Möjligt problem	Lämplig åtgärd
Entrépartier		
Trappor	<p>Svårt att komma in i lokalen.</p> <p>Störande ljud från trapphus.</p>	<p>Installera en ramp. Lutningen får inte vara större än 1:15, helst 1:20.</p> <p>Se till att dörrlistor sitter korrekt runt hela dörrarna och stoppar ljud att passera in i rummet.</p>
Dörr	<p>Svår att öppna.</p>	<p>Framför dörren bör ytan vara plan samt rymma en rullstol. Om dörren öppnas utåt bör den plana ytan vara minst 200 x 200 cm för att dörrbladet inte ska slå emot rullstolen när det öppnas.</p> <p>Sätt inte dörrhandtaget högre än 90 cm ovan tröskel.</p> <p>Installera dörröppnare.</p>
Vid incheckning		
Service	<p>Svårt att orientera sig.</p> <p>Visuell information</p>	<p>Personalens uppmärksamhet och service är betydelsefull. Synskadade kan behöva hjälp till hissen och till rummet.</p> <p>Hörselskadade behöver visuell information, gärna färdigtryckt gällande t.ex. priser, öppettider, brandskydd etc. Ha även papper och penna redo.</p>
Reception	<p>För hög disk.</p>	<p>Receptionsdisken bör ha en lägre nivå om maximalt 80 cm.</p>

	Höga ljudnivåer.	Skärma av med skärmväggar som kompletteras med förstärkt absorption i tak för att minska störande ljud. Använd väggabsorbenter i och kring receptionen. Kontrollera att befintliga akustiktak är av god kvalitet.
Hiss	Svårt att hitta rätt hissknapp.	Se till att hissknapparna är märkta med punktskrift som sitter ovanför touchknapparna.
På hotellrummet		
Dörr		Sätt inte dörrhandtaget högre än 90 cm ovan tröskeln. Dörren får inte vara för tung.
Hall		Se till att det finns en lättillgänglig plats att placera resväskan på. Klädhängare bör finnas på en nivå om 120-130 cm över golvet.
Möbler		Övermöblera inte! Se till att det är lätt att ta sig runt sängen och att det är möjligt att lägga sig i sängen från båda sidorna. Ställ inga möbler framför fönstren. Det ska vara lättillgängligt att dra för gardinerna.
Handikaptoalett		Övermöblera inte! Allt utrymme behövs för att ta sig runt med rullstol. Placera spegelns underkant högst 90 cm över golvet. Nederkanten på behållare för pappershanddukar bör placeras högst 120 cm över golvet. Tvålbehållaren bör placeras med nederkant högst 100 cm över golvet och ska kunna skötas med

		<p>en hand utan fingergrepp.</p> <p>Eventuellt armstöd ska kunna föras upp.</p>
Övrigt		
Frukost	Logistiska bekymmer.	Om buffé tillhandahålls se till att funktionshindrade lätt kan ta för sig av både porslin, mat och dryck.
Restaurang och bar	<p>Svårigheter att komma fram och att nå.</p> <p>Hög ljudnivå.</p>	<p>Möjliggör för funktionshindrade att även besöka dessa ytor. Se checklista för restaurang.</p> <p>Använd fottassar på bord och stolar för minskad ljudnivån i rummet.</p> <p>Kontrollera eventuellt taket med förstärkt absorption för att minska störande ljud.</p> <p>Gör utsmyckningar med ljuddämpande material. Mattor och textilier dämpar ljudnivån men kan beträffande framförallt mattor försvåra framkomligheten. Mattor med kort och sträv lugg är att föredra.</p> <p>Använd väggabsorbenter, dolda eller som utsmyckning.</p> <p>Rikta eventuella högtalare uppifrån och ner mot t.ex. bardisken istället för mot sittande matgäster.</p> <p>Var lyhörd för vad gästerna tycker om ljudnivån.</p>
Golv	Problem med valet av heltäckningsmattor.	Om möjligt välj ganska hårda mattor med kort lugg som ligger i den huvudsakliga färdriktningen. Det underlättar för alla.

Hemsida		<p>Skriv gärna in vilka åtgärder som hotellet har vidtagit för att öka tillgängligheten.</p> <p>Ha teckenspråkig information.</p>
Städning	Svårt att nå.	<p>Instruera städpersonalen att placera sådant som extrakuddar, fjärrkontroller, telefon och dusch lätt nåbart för den som använder rullstol.</p>
El och värme	Svårt att nå kontakter och reglage.	<p>El- och värmeregylage bör sitta 80 – 100 cm över golvet och 50 cm från hörn.</p>